



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 2:07:57 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

5

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento, 440

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241210-172502.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

55

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241210-171011.jpg

Descrição do terreno:

Vale encaixado em duas vertentes de encosta com inclinação suave, área de bacia coletora

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bem alterado com material coluvionar da área de ravina

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-171259.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-171323.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-171340.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ravinas**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-171421.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-171432.jpg

Foto Ravinas



Foto_Ravinas-20241210-171501.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamentos planares nas duas vertentes de encosta que foram deflagrados em fevereiro de 2024 e estão ativos com mobilização de material durante chuvas. Ravina profunda a montante da cicatriz de uma das encostas. Atingiu area externa da residencia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-171708.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241210-171751.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Terreno atingido por diversos pulsos de deslizamento, área comercial e residencial. Intenso fluxo de água na encosta que mantem os processos ativos (ravinamento e deslizamento).

GPS

Área analisada:

Area: 8,583.24 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,336

N_m

629,840

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241210-172103.jpg

Descrição da foto1

Ravina e cicatriz