



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 1:26:11 PM

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

● Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_BoaEsperança_134

Setor:

3

Código do setor:

MD_BoaEsperança_134_MM_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Travessa Rosa e Rua Boa Esperança

Localidade:

Boa Esperança

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250227-163619.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250227-162955.jpg

Descrição do terreno:

Talude de aterro em área edificada.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Aterro e rocha alterada em alguns pontos

Foto do material predominante:



Foto_material-20250227-165532.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250227-163020.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250227-163037.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**
- **Trincas no terreno**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250227-163444.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250227-172201.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250227-172131.jpg

Foto Vegetação/postes inclinados/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250227-172...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250227-172332.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo em aterro com perda de material e acesso de uma das casas

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250227-163335.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor apresenta processo erosivo em talude de aterro distando cerca de 2m das moradias, colapso de muro e escadas de acesso, feições indicativas de movimentação de terreno. Há crianças e idosos residindo no local. O monitoramento é fundamental para acompanhar o avanço das feições e comprometimento de rota de fuga em dias de chuvas contínuas ou fortes.

GPS

Área analisada:

Area: 1,034.73 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250227-171801.jpg

Foto2



Foto2-20250227-171840.jpg