



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 11:15:19 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

16

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__16

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

São José, número 183

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-142622.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250213-142332.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250213-142324.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos com moradias a montante e jusante. Vegetação arbórea de médio a grande porte a montante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso. Não foi possível a entrada nas moradias.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-142352.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250213-142849.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-142931.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250213-142428.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250213-142443.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250213-123433.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado processos no setor. Não foi possível entrar nas moradias.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-142518.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na moradia a montante (que está interditada pelo risco estrutural), tais como: trincas na moradia e muro, estrutura colapsada. As edificações apresentam vulnerabilidade média. Setor encaixado em drenagem natural. Logo, ressalta-se o monitoramento do local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,292.69 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok