



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 11:57:42 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

18

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

São José, número 114

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-150902.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250213-150811.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-145958.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte e encosta a montante das moradias. Vegetação arbórea e gramíneas.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de rocha alterada na base com solo residual sobre a rocha.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-150033.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-150229.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-150305.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-150245.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250213-150631.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados feições de instabilidade como indicativos de movimento de massa. No entanto, destaca-se para o relato do morador da não ocorrência de movimento de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-150329.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feição de instabilidade presente na localidade como erosão. As edificações apresentam vulnerabilidade média. Morador relatou não sofrer com problemas de inundação. Logo, necessota de monitoramento do local em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,446.02 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok