



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 14, 2025, 9:29:49 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

23

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__23

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Manoel Rodrigues de Souza Júnior, número 6659

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250214-124836.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250214-124846.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250214-123453.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único a montante das edificações. Vegetação arbórea de médio porte a montante e gramíneas próxima a crista do talude de corte. Além disso, há bambuzal na encosta.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250214-123509.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250214-123523.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250214-124702.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250214-123538.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250214-123551.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processos erosivos atuando na face to talude.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250214-124720.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor em monitoramento, devido as feições de instabilidade, tais como: erosão e ângulo negativo. Moradias com baixa vulnerabilidade encaixadas em taludes de corte. Relato do morador de mobilização de material por ação antrópica. Logo, é necessário o monitoramento das feições ou aparecimento de novas em períodos de chuva prolongadas ou intensas.

GPS

Área analisada:**Area: 1,260.7 Sq meters**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok