



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 12:02:51 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

5

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

São José, número 50

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-150908.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250212-151045.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250212-151051.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas em talude de corte e encosta natural a montante. Vegetação arbórea na encosta e gramíneas.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Solo sobre rocha**
- **Rocha São**

Observação sobre o material predominante:

Espessa camada de solo residual com rocha são aflorante na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-151008.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-151423.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-151237.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250212-151...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-151143.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-151322.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado movimento de massa no setor. Não havia moradores nas moradias.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-151337.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na localidade, tais como: erosão e ângulo negativo. As edificações apresentam vulnerabilidade média. Logo, é média a possibilidade de destruição das edificações em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 2,063.68 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok