



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 2:00:40 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

EA

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

7

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tupaceretã, número 689

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-170214.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-170528.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de corte a montante e a jusante da moradia, com vegetação rasteira predominante e zona de bambuzal.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso com transição para rocha alterada. Presença de aterro no topo do talude.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-170247.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-171557.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-171610.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Degraus de abatimento**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250212-172425.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250212-170943.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-171657.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-171727.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250212-170958.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Movimento de massa em fevereiro de 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250212-170932.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-171843.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na localidade, tais como: cicatrizes, degrau de abatimento, erosão, ângulo negativo. As edificações apresentam vulnerabilidade baixa. Ressalta-se a possibilidade de novos pulsos de deslizamentos, comprometendo a rota de fuga e obstruindo totalmente a via.

GPS

Área analisada:

Area: 3,467.75 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-170300.jpg

Descrição da foto1

Cicatrizes de deslizamentos com degrau de abatimento na crista.

Foto2



Foto2-20250212-173254.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento com obstrução parcial do acesso à moradia.

Foto3



Foto3-20250212-170701.jpg

Descrição da foto3

Mobilização de material com obstrução parcial da via.

Foto4



Foto4-20250212-171936.jpg

Descrição da foto4

Edificação próximo do talude de corte.