



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 11:38:34 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

● Técnico 1:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos;Eduardo Azevedo Muniz;

Inicias Tecnico 1:

SC

Inicias Tecnico 2:

EA

Microbacia:

MD_Carvalheiras_434

Setor:

4

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_SC_EA__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua São José, 33

Localidade:

Carvalheiras

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-144819.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250212-144014.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único a montante de duas casas. Vegetação variando de pequeno a médio porte.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso e presença de rocha alterada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-144149.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-144031.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-144052.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250212-144...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250212-144213.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-144222.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-144237.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observadas feições de instabilidades sem indicativos de movimentos de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-144450.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor de risco monitoramento, devido a feições de instabilidade presentes na localidade, tais como: erosão, ângulo negativo e vegetação inclinada. As edificações apresentam vulnerabilidade média. Moradora relatou que não houve movimentação de massa nos últimos 17 anos e no topo do talude há uma canaleta. Logo, é média a possibilidade de destruição das edificações em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,039.51 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-145611.jpg

Descrição da foto1

Talude de corte a montante da casa de número 33.