



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 3:31:41 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemberg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_182

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_182_AS_DS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Oziel Garcia Perez

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241209-183412.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241209-184338.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241209-185153.jpg

Descrição do terreno:

Topo de talude com presença de vegetação densa a jusante.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo espesso, sem presença de material rochoso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241209-184038.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241209-184209.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241209-183541.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241209-184140.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos, e construções de casas no topo do talude a distancia nula.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Morador não soube informar

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241209-184117.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor localizado no topo de talude natural com processo erosivo. Edificações sendo construídas em direção ao talude.

GPS

Área analisada:

Area: 1,491.69 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,969

N_m

630,049

status_revisao

Ok