



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 1:22:10 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_182

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_182_DS_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

11 de Julho

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-162330.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241205-162435.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241205-162442.jpg

Descrição do terreno:

Local com presença de árvores de grande e médio porte nos fundos dos imóveis, a montante do talude.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Solo sobre rocha**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Observadas horizontes de solo raso e presença de rocha alterada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-162759.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-163508.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-162929.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-163059.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi realizado a construção de um caminho para a caixa d'água a montante cavada na rocha , canalizando o fluxo e erodindo a passagem.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-163024.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com processo erosivo à montante, na qual está próximo das residencias e movimentos de massa podem vir a afetar suas estruturas

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, Iom Iom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,845

N_m

630,004

status_revisao

Ok