



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 10:40:48 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

6

Código do setor:

MD_Centro_223_AS_DS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correia Pinto, 83

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241217-140626.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241217-134421.jpg

Descrição do terreno:

Taludes verticalizados, devido a intervenções estruturais, os muros que exercem função de contenção.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Nos poucos locais onde se é observado o material foi apenas visto solo residual nos fundos e aterro na parte da frente dos imóveis.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241217-134216.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241217-134253.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241217-140558.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Erosão laminar**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20241217-134524.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241217-134808.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241217-134945.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Segundo relato da moradora, há aproximadamente oito anos houve um movimento do talude nos fundos, porém sem atingir a residência.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241217-135222.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com imóveis de vulnerabilidade média na qual apresentam intervenções estruturais nos fundos dos imóveis. Histórico de deslizamento a cerca de 8 anos porém sem atingimento de imóvel. Rotas de fuga não seriam comprometidas em eventual deslizamento. Salienta-se que há presença de crianças e idosos com dificuldade de locomoção.

GPS

Área analisada:

Area: 672.96 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,416

N_m

630,167

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241217-135158.jpg

Descrição da foto1

Muro localizado nos fundos da residencia que exerce a função de muro de contenção.

Foto2



Foto2-20241217-135430.jpg