



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 7, 2025, 2:14:16 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correa Pinto

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250107-171458.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250107-171611.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único com acesso tanto pela ladeira Amilcar quanto pela travessa amilcar

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual e entulho.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250107-171818.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250107-171851.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250107-171859.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Estrutura colapsada**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250107-171944.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250107-171955.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250107-172006.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250107-172019.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250107-172131.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar observado pelo Ladeira Amilcar, com presença de sulcos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250107-172121.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Esgoto canalizado para a rede de escoamento da rua

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250107-172112.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamento, com processo ativo, deslizamento planar pela entrada da ladeira Amílcar Correa Pinto, estruturas colapsadas pelo acesso da travessa Amílcar.

GPS

Área analisada:



Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250107-174301.jpg

Descrição da foto1

Acesso pela travessa Amílcar correa Pinto.