



FICHA DE CAMPO

data_inicio

8 de jan. de 2025 08:51:02

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_Centro_223

Setor:

5

Código do setor:

MD_Centro_223_DS_IR__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Amilcar Correa Pinto

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-115145.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250108-123229.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com inúmeros cortes múltiplos e onde há exposição de solo se observa perda de material.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual em sua maioria, mas se observa rocha alterada na base próxima da rua.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-122818.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-123136.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250108-123118.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-123022.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Trincas em muros**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250108-123152.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250108-123505.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250108-123256.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250108-123452.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processos de deslizamento planar e erosão ativos em encosta íngreme.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-123442.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-123344.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com cicatriz de deslizamento localizada na base de moradia, histórico de quedas, processo ainda ativo, única rede de drenagem obseçada se encontra na escadaria nenhuma observada no talude. A montante perda de material em fundos de imóvel.

GPS

Área analisada:

Área: 665,28 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250108-124216.jpg

Descrição da foto1

Rocha alterada observada na base próxima da rua dr. Chaves.