



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 20, 2024, 9:50:44 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_225

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_225_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Projetada A, 31

Localidade:

Bela Vista - Morro do Formiga

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241220-125212.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241220-125325.jpg

Descrição do terreno:

Talude verticalizado aos fundos da moradia e com inclinação mais suave do telhado da casa para a via

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Aterro no topo do talude com material de entulho e inconsolidado

Foto do material predominante:



Foto_material-20241220-125338.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241220-125357.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241220-125437.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241220-125501.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241220-125511.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241220-125525.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não há relato de processo de movimento de massa, no entanto há afundamento do aterro da via e processo erosivo já em angulo negativo em seu topo

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241220-125611.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa encaixada em talude a jusante de via, sem sistema de drenagem para escoamento de água superficial e com afundamento no topo do talude com aterro de qualidade ruim e muito inconsolidado

GPS

Área analisada:

Area: 422 Sq meters



Powered by Esri

E_m

7,508,598

N_m

629,670

status_revisao

Ok