



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 19, 2024, 2:51:32 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_226

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_226_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Bela Vista

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241219-175224.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

65

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241219-175301.jpg

Descrição do terreno:

Corte unico em direção a via com moradias em seu topo

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso, com aterro no topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241219-175329.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241219-175507.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241219-175449.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241219-175517.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241219-175...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241219-175556.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241219-175605.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento do início de 2024, em direção a via e que obstruiu acesso das residencias. Durante a vistoria topo do talude e da cicatriz com obra inicial de contenção (concreto com drenos)

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241219-175656.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241219-175909.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas muito próximas do topo do talude que coincide com a crista do movimento de massa. Há um início de obra de contenção em seu topo, no entanto o material no meio da cicatriz apresenta marcas de erosão e pode se mobilizar e interditar o acesso as moradias.

GPS

Área analisada:



E_m

7,508,535

N_m

629,789

status_revisao

Ok