



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 7, 2025, 12:02:18 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_230

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_230_JP_TS__1

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Nossa Senhora do Socorro

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250107-150350.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250107-150448.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250107-150458.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com inclinação suave e com corte em sua base, casas encaixadas no talude e área de drenagem

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Pacote espesso de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250107-150655.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250107-150722.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250107-150817.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250107-150913.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250107-150926.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo ocorrido em pacote espesso de solo, atingindo parte de construção abandonada.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250107-151015.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250107-151306.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias encaixadas em cortes baixos, na base de encosta natural em área de drenagem. A residência abandonada exibe cicatriz de deslizamento em sua lateral, o material mobilizado atingiu a construção, sem causar destruição. Na casa localizada nos fundos da encosta, há solo exposto no corte de talude, morador relata não haver perda de material no talude. Manilhas de esgoto exibem danos, deixando o esgoto a céu aberto no local.

GPS

Área analisada:

Area: 1,362.89 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250107-151211.jpg

Descrição da foto1

Manilhas de esgoto rompidas