



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 9:14:40 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_230

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_230_JP_TS__3

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

Nossa Senhora do Socorro

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-121541.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250109-121614.jpg

Descrição do terreno:

Edificações encaixadas em cortes de talude, casas a jusante próximas ao talude e a montante próximas ao seu topo

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-121851.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-122237.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-122246.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-122301.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-122329.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-122335.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-122349.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Talude de cortes múltiplos, com pacote de solo residual e aterro na base das moradias. Solo exposto por todo o talude. Foi observado solo exposto aos fundos de área externa de uma moradia com feições erosivas avançadas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-123003.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Educação e Conscientização da população
- Sinalização e Orientação de Alerta

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de cortes múltiplos, com pacote de solo residual e aterro na base das moradias. Solo exposto por todo o talude. Foi observado solo exposto aos fundos de área externa de uma moradia com feições erosivas avançadas. Durante a vistoria a casa estava vazia e não foi possível entender o histórico do local, então devido as feições observadas em campo e a proximidade para o talude foi realizada a classificação de risco.

GPS

Área analisada:

Area: 246.45 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok