



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 9:59:23 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Centro_230

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_230_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dr. Felício dos Santos

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-130715.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-130735.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-130742.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com corte de estrada verticalizado em sua base

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-130750.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-130829.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-130856.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250109-130...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-130906.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-130925.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-130936.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em via próximo a posto do Samu, risco de interdição de via

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-130944.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-131009.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento em direção a via, no entanto muito próximo de posto do Samu que se encontra próximo a talude de encosta com diversos pontos de movimentos deflagrados. Risco de fechamento de via e consequentemente de rota de ambulâncias.

GPS

Área analisada:

Area: 826.47 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok