



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 16, 2024, 12:46:43 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_253

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_253_BC_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José de Souza Pinheiro, 3

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Densa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Topo de encosta natural com cortes feitos para construção de casas, há uma tendência de construção baseado em cortes com platôs suavizando a declividade do terreno.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Pode-se observar aterro mal compactado devido a intensa construção de novas moradias. O perfil observado é de solo com textura silte-argilosa com baixa plasticidade.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em muros



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Relato de morador sobre movimento de massa no talude a jusante de uma edificação, obstruindo parcialmente a via de acesso.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Sumidouro

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com moradias no topo da encosta natural e com taludes de corte e aterro ao entorno, sendo possível observar deslizamento com obstrução parcial da via, dificultando a rota de fulga. Feições de instabilidade incipientes e necessario o monitoramento em período de chuvas. Destaca-se para área em contrução de moradias.

GPS

Área analisada:

Area: 4,259.27 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,990

N_m

630,358

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Talude de corte atrás da moradia em construção s/n. Setor com moradias