



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 26, 2024, 3:38:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_264

Setor:

1

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rodovia

Endereço:

RJ-127, 316

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Descrição do terreno:

Talude de corte único com uma edificação a montante, em torno de um rio. Predomínio de vegetação de pequeno a médio porte.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de aterro mal compactado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Descalçamento**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto Estrutura colapsada



Foto Descalçamento



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados movimento de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com colapso pretérito do terreno, devido a rompimento de tubulação que passa embaixo do terreno. Não há indicativo de movimento de massa. No entanto, cabe-se um monitoramento em períodos de chuvas intensas ou prolongadas, principalmente para a edificação que foi parcialmente colapsada, estando a outra edificação distante.

GPS

Área analisada:

Area: 1,377.43 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,051

N_m

629,753

status_revisao

Ok