



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 27, 2024, 9:24:50 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_264

Setor:

2

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Capela, 150

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Encosta natural com drenagem bem marcada vertendo o fluxo em direção as casas

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

O material não pode ser observado com detalhes, se trata de solo bem desenvolvido em área de drenagem natural

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Depósito de corrida de detritos**

Foto Depósito de corrida de detritos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não há histórico de processos no local, contudo a morfologia de terreno sugere área de depósito de fluxo de detrito com marcas de água no solo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor, foi definido como monitoramento devido ao terreno apresentar morfologia compatível com uma área drenante com escoamento natural de fluxo d'água. Os moradores realizaram de forma paleativa a abertura de valas para direcionamento de água da chuva, há ainda grandes problemas relacionados a corpos arbóreos destruindo telhados. Em dias de chuva intensa há descida de material pela drenagem natural chegando até a rua.

GPS

Área analisada:

Area: 3,411.55 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,773

N_m

629,669

status_revisao

Ok