



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 27, 2024, 10:02:38 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_264

Setor:

3

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto da boa vista, 234

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:



Descrição do terreno:

Presença de casas a jusante e a montante da encosta natural, contendo vegetação densa e de médio a alto porte.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Não é possível caracterizar o solo, devido a vegetação de alto porte.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Sem processo deflagrado, apresenta muito solo exposto.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Neste setor foi observado um conjunto de casas construídas no topo da encosta com muito solo exposto. Há pessoas com mobilidade reduzida no setor. O crítico fica por conta das rotas de fugas comprometidas em caso de chuvas intensas.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,777

N_m

629,561

status_revisao

Ok