



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 27, 2024, 10:37:18 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_264

Setor:

4

Código do setor:

MD_Centro_264_BC_SC__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto da boa vista, 133

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Casas presentes a montante e a jusante dos taludes de corte, com vegetação de baixo a médio porte.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Não foi possível caracterizar o solo, pois o talude está coberto de vegetação.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Trincas no terreno**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas no terreno



Foto Descalçamento



Foto Afundamento



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não há movimento de massa presente na localidade.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor sem evidencia de movimento de massa, mas com feições de instabilidade incipientes como afundamento da via, trincas no terreno e descalçamento do terreno em uma moradia. No mais, os taludes de corte no entorno são baixos.

GPS

Área analisada:



E_m

7,508,693

N_m

629,587

status_revisao

Ok