



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 3:01:31 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Centro_286

Setor:

13

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Antonio Caraméz, 1010

Localidade:

Centro.

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Taludes de corte com vários patamares e vegetação com raízes expostas.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Contato abrupto solo-rocha, onde o material encontra-se heterogêneo. Há presença de rocha alterada.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de pequeno porte sem atingimento de estruturas. O material liquefeito chegou a entrar na casa da moradora.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com deslizamento planar sem colapso de estruturas, onde a moradora relata avanço de material liquefeito dentro do imóvel. Existe uma edificação a montante que, segundo a moradora, piorou o cenário e aumentou pequenos pulsos de deslizamento, em decorrência de valetas obstruídas pela construção.

GPS

Área analisada:

Area: 761.98 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,729

N_m

629,836

status_revisao

Ok