



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 9:28:20 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

16

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__16

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Vila

Endereço:

Westey

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-122918.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250212-123001.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250212-123017.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com vegetação variando de rasteira a densa, solo exposto e inclinação suave

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-123029.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-123046.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-123102.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-123133.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-123150.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

foi observado processo erosivo pela face do talude

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-123216.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias localizadas próximo a um córrego, sujeitas a inundação. O talude de corte exhibe erosão laminar e ângulo negativo em sua crista. A casa dista no máximo 2 metros do talude. Não obtivemos acesso à moradia.

GPS

Área analisada:

Area: 712.25 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok