



FICHA DE CAMPO

data_inicio

24 de jan. de 2025 09:41:28

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

14

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa, 550

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250124-125233.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250124-124755.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250124-124744.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural muito alta, com estrada passando em sua crista. Talude de corte na base da encosta apresentando diversos pontos de deslizamento.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Lateralmente, observa-se rocha alterada bastante fraturada, na base da encosta. Uma camada de solo residual se destaca do meio ao topo da encosta.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250124-124323.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250124-124255.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250124-124725.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Rocha fraturada**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250124-124553.jpg

Foto Rocha fraturada



Foto_Rocha_fraturada-20250124-124417.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250124-124609.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250124-124359.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250124-124511.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de solo iniciado em porção alta da encosta, com material mobilizado atingindo moradia a jusante.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250124-124628.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250124-124704.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento planar em encosta composta por camada de solo residual e rocha fraturada em sua base. A meia encosta, nota-se cicatriz de deslizamento e ângulo negativo em porção do talude de corte. Morador relata a existência de estrada a montante da ocorrência, sem nenhum tipo de direcionamento da água superficial. Recomenda-se o acesso à via a montante apenas em períodos secos, devido a dificuldade de acesso. Em 2015 também ocorreu um deslizamento de terra que destruiu a varanda de fundos da casa.

GPS

Área analisada:

Área: 691,94 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok