



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 10:54:54 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

3

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-135617.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250122-140012.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos, tanto para construção de moradias quando para acesso, com vegetação esparsa predominando

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-135954.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250122-135746.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-135800.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinados/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250122-135816.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250122-135...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250122-135842.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-135852.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Apenas processo erosivo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-140050.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor localizado em encosta relativamente baixa, com casas situadas entre taludes de cortes múltiplos apresentando feições erosivas e ângulo negativo em face do talude voltado ao acesso às moradias.

GPS

Área analisada:

Area: 959.2 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok