



FICHA DE CAMPO

data_inicio

23 de jan. de 2025 10:00:21

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

9

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Quatro, 186

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250123-130753.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250123-130355.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250123-130409.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme e alta, com corte único verticalizado na base para construção de moradia

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250123-130421.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250123-130439.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250123-130458.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250123-130545.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250123-130514.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250123-130522.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250123-130529.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento de fevereiro de 2024 que destruiu um muro e uma edificação

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250123-130558.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250123-130633.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento de fevereiro de 2024 que destruiu um muro e uma edificação. Já havia um muro de contenção na base do talude, porém o material mobilizado superou o muro, destruindo a edificação a jusante. Há ainda escadaria hidráulica no local, que segundo o morador, redireciona o fluxo de água em períodos chuvosos, durante a vistoria foi vista que estava obstruída.

GPS

Área analisada:

Área: 423,72 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok