



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 3:12:42 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

SC

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Gaudência_229

Setor:

1

Código do setor:

MD_Gaudência_229_SC_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Herotildes Victorino de Carvalho, número 97

Localidade:

Gaudência

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250310-182423.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250310-181527.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com vegetação densa onde há deposição de aterro no topo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com sobreposição de aterro (vegetação dificultou a melhor descrição do material).

Foto do material predominante:



Foto_material-20250310-181751.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250310-181822.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250310-181900.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250310-181917.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250310-184...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250310-181935.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos próximos a base de edificações em construção, além de tombamento de espécies arbóreas, não sendo observadas outras feições indicativas de movimentação do terreno.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250310-182934.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural construídas junto a crista de encosta natural, a distância nula, onde foram observadas feições erosivas próximas a estrutura das edificações, espécies arbóreas tombadas e trincas em paredes das moradias. Não foi identificado histórico de movimentos de massa no trecho analisado.

GPS

Área analisada:

Area: 3,999.12 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250310-182830.jpg

Descrição da foto1

Pequeno talude de corte (cerca de 2 metros de altura), em frente a edificação n 97, com espécies arbóreas de alto porte projetadas para as edificações.

Foto2



Foto2-20250310-184355.jpg

Descrição da foto2

Feições erosivas próximas a edificação (n 105, casa 01) promovendo a exposição de solo no trecho.

Foto3



Foto3-20250310-184323.jpg

Descrição da foto3

Tombamento de espécies arbóreas na lateral de edificação (n 105, casa 01).

Foto4



Foto4-20250310-184522.jpg

Descrição da foto4

Trinca em edificação construída na crista da encosta.