



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 10:00:18 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

3

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José de Souza Pinheiro, 298

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Taludes de corte localizados a jusante e a montante das moradias, com vegetação predominantemente rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual mal compactado, mal desenvolvido e pouco espesso, bastante lixiviado e alterado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Ângulos negativos**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto Descalçamento



Foto Ângulos negativos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados movimentos de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

11

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não há evidencias de movimento de massa no setor, somente feições de instabilidade incipientes, com casas variando de baixa a alta vulnerabilidade, cabendo o monitoramento dessas feições ou do surgimentos de novas em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:

Area: 4,381.55 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,508,798

N_m

630,294

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Descalçamento do muro para a via.