



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 17, 2024, 12:48:28 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_Gaudência_241

Setor:

8

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Abelardo Rocha, s/n topo da servidão.

Localidade:

Gaudencia

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:



Descrição do terreno:

Terreno com vegetação de pequeno porte no entorno e casas a jusante e montante do talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual mal desenvolvido e pouco espesso.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi possível observar movimento de massa no local, pois o morador não estava presente na moradia.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com vista para o talude de corte atrás da residencia, mas que não foi possível averiguar mais detalhes sobre o local. Logo, cabe um monitoramento em períodos de chuva.

GPS

Área analisada:

Area: 584.66 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,509,160

N_m

630,723

status_revisao

Ok

