



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**12 de fev. de 2025 15:10:36**

Palavra Chave:

**12236773706**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Isabella Robert Rodrigues**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;**

Inicias Tecnico 1:

**IR**

Inicias Tecnico 2:

**TS**

Microbacia:

**MD\_Gaudência\_279**

Setor:

**5**

Código do setor:

**MD\_Gaudência\_279\_IR\_TS\_\_5**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Avenida**

Endereço:

**Oscar Rudge, 12**

Localidade:

**Gaudência**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Foto\_acesso-20250212-181137.jpg

## Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

## Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

## Altura da encosta natural:

**50 – 100m**

## Inclinação da encosta natural:

**55**

## Altura do talude de corte único:

**5 - 20m**

## Inclinação do talude de corte único:

**90**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20250212-181214.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto\_cort\_un-20250212-181223.jpg

Descrição do terreno:

**Encosta natural, com casas encaixadas em cortes verticalizados apresentando solo exposto**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Camada espessa de solo residual**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250212-181238.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250212-181314.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Não**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250212-181356.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrizes-20250212-181413.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250212-181423.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamenro planar ocorrido nas chuvas de 2024, com atingimento de moradia.**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250212-181445.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Rede**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250212-181505.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**4**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Casas encaixadas em talude de corte verticalizado com solo exposto. Uma vizinha relatou o atingimento de uma das moradias nas chuvas de fevereiro de 2024. Segundo ela, há recorrência de movimento de massa no local.**

GPS

Área analisada:

**Área: 1.975,94 Metros quadrados**



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

Ok