



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 20, 2025, 2:08:46 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

7

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Santa Helena, 177

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250120-172040.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

45

Foto da encosta natural:



Encosta natural.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250120-172031.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, com presença de árvores caídas e cicatrizes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250120-172021.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250120-172011.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250120-172003.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250120-171...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250120-171950.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processos erosivos a meia encosta que desencadearam deslizamento.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250120-171941.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250120-171932.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com encosta natural a montante e na porção a jusante cortes múltiplos, cerca de 2 cortes, de inclinação elevada. Na meia encosta foi possível observar processos erosivo que desencadearam deslizamentos e associado a estes deslizamentos ocorreram quedas de árvores. Não foram observados danos a estrutura dos imóveis.

GPS

Área analisada:

Area: 858.76 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok