



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 20, 2025, 2:28:32 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_202

Setor:

8

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Santa Helena, 200

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250120-172938.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250120-173329.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com cicatrizes a jusante das casas

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual .

Foto do material predominante:



Foto_material-20250120-173314.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250120-173301.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250120-173250.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Sulcos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250120-173242.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250120-173232.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250120-173223.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250120-173215.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250120-173205.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar a jusante da casa.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250120-173155.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250120-173142.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com histórico de deslizamentos a jusante das residências, na qual ocorreu colapso parcial da estrutura do muro e afundamento do passeio da moradia. O processo se encontra atualmente ativo. Também foram observados cicatrizes, sulcos e angulos negativos, feições essas que denotam o elevado grau de risco.

GPS

Área analisada:

Area: 777.33 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok