



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 2:10:00 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

14

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 752

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-171157.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250114-171235.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme e acidentado, com construção recente do acesso para a casa e encosta sem ou quase nenhuma cobertura vegetal

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Material é composto por solo residual avermelhado e por rocha alterada com sets de fraturas bem definidos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-171515.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-172221.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250114-172158.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-171633.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Erosão laminar**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250114-172242.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-172247.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processos erosivo de pequeno porte associados a descalçamento de passeio

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-171741.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Educação e Conscientização da população
- Sinalização e Orientação de Alerta

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com encosta de cortes múltiplos na qual se apresenta quase sem cobertura vegetal, processos erosivos associados a descalçamento

GPS

Área analisada:

Area: 2,464.04 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok