



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 16, 2025, 9:08:23 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

31

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__31

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Três

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250116-120916.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250116-120943.jpg

Descrição do terreno:

Área de corte único encaixada na drenagem

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração avermelhada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250116-121023.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250116-121717.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250116-121051.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250116-121112.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250116-121136.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250116-121124.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar nos fundos de imóvel com caixa d'água ao topo e se encontra em ângulo negativo

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250116-121241.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250116-121312.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área encaixada na drenagem, com moradias de alta vulnerabilidade, cicatriz de deslizamento aos fundos do imóvel, com caixa d'água no topo que se encontra com ângulo negativo. Salienta-se que o processo se encontra ativo e que pode sofrer efeito de possível fluxo de detritos originados a montante.

GPS

Área analisada:

Area: 828.73 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok