



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 10:35:33 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_203

Setor:

8

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Engenheiro Pedreira, 396

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-133654.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250114-134233.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único com cerca de 8 metros de altura.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração amarelada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-133945.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-134224.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-134312.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-134028.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250114-134107.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido no entorno do imóvel, porém sem aparentes danos ou prejuízos a estrutura dele

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-134051.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250114-134142.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local apresenta histórico de deslizamentos, processos ativos nas áreas adjacentes ao imóvel. Porém, no terreno do imóvel não foi observado danos ou estruturas que indicassem algum tipo de movimento de massa. Visto que é observado cicatrizes na lateral do imóvel, mas não se observa magnitude para causar possíveis danos a estrutura, não somente pela vulnerabilidade do imóvel quando por possuir contenção nos fundos. Local apresenta histórico de deslizamentos, processos ativos nas áreas adjacentes ao imóvel. Porém, no terreno do imóvel não foi observado danos ou estruturas que indicassem algum tipo de movimento de massa. Visto que é observado cicatrizes na lateral do imóvel, mas não se observa magnitude para causar possíveis danos a estrutura, não somente pela vulnerabilidade do imóvel quando

GPS

Área analisada:

Area: 348.39 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok