



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 8, 2025, 2:47:34 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_208

Setor:

6

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Cruz 31

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250108-175225.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

70

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250108-175212.jpg

Descrição do terreno:

Inclinação acentuada no local que ocorreu o deslizamento.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com coloração avermelhada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250108-175202.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250108-175152.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250108-175145.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250108-175130.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250108-175135.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar sem atingimento de imóvel distante da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250108-175114.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250108-175100.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com deslizamento planar, sem atingir moradias. A base do talude para o imóvel está a uma distância superior a 6 metros. Imóvel de vulnerabilidade média, sem danos à estrutura do imóvel

GPS

Área analisada:

Area: 1,195.57 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok