



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 2:20:18 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_210

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Morro

Endereço:

Francisco Neto, 212

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-172646.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-172137.jpg

Descrição do terreno:

Imóveis situados em topo de talude com encosta íngreme

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual de coloração marrom claro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-172210.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-172241.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-172306.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado nenhum processo aparente.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-172616.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área localizada em topo de talude em distância nula, na qual abaixo se encontra encosta íngreme. Não apresenta nenhum tipo de escoamento para a água superficial que escorre em direção ao imóvel. Apesar de não ter sido observado nenhuma feição de instabilidade salienta-se a importância de observar a evolução do local e possíveis processos erosivos.

GPS

Área analisada:

Area: 1,615.24 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok