



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 2:32:57 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_210

Setor:

5

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Morro

Endereço:

Francisco neto, 212 casa 2

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-173411.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-173748.jpg

Descrição do terreno:

Local situado em área de topo de encosta, com inclinação elevada.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Presença de solo residual, aterro e muitas bananeiras.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-173719.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-173617.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-173545.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Trincas em moradias**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250109-174311.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250109-174517.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-173816.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Há um deslizamento na base da encosta

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-174108.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

12

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O local é composto por moradias situadas no topo do talude, com distância praticamente nula entre elas. No meio da encosta, foi identificada uma cicatriz de deslizamento com processo ativo. Em uma das casas, foi notada uma rachadura diagonal que se estende da parede ao piso, além de várias trincas no piso da sala, que emitem som oco quando tocadas. Segundo a moradora, tanto a rachadura quanto as trincas no piso ocorreram simultaneamente, desde 2024. A residência em questão está interditada

GPS

Área analisada:

Area: 1,319.42 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok