



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 11:00:43 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_212

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_212_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Doutor Jayme Siciliano

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-140222.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-140315.jpg

Descrição do terreno:

Casa encaixada em talude de corte único na base de encosta, com presença de casas a montante em área plana de topo de morro.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-140424.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-140507.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-140524.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-140548.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas em muros**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250109-140907.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250109-140...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-140756.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-140826.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250109-140840.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo avançado, com indícios de mobilização pretérita, em talude na lateral das edificações

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-141027.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificações próximas a face de talude com feições de instabilidade avançadas, com indícios de mobilização de material atingindo muro. No entanto, porção do talude aos fundos da moradia apresenta inclinação mais suave e com menos solo exposto.

GPS

Área analisada:

Area: 885.08 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok