



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 9:01:41 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

11

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Ladeira

Endereço:

São Sebastião 394

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250130-122152.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250130-121420.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com 2 cortes sub verticalizados

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com bastante material argiloso e compactado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-120736.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-120800.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250130-121546.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-121243.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250130-120829.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250130-121152.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250130-120836.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido na lateral do imóvel com atingimento porém sem danos à estrutura

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250130-121132.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250130-120852.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamentos em 1993, onde ocorreu colapso parcial de moradia, que precisou ser reconstruída. É possível observar fissuras na calçada devido ao impacto do deslizamento, segundo moradora. Apresenta um muro com função de contenção, de tijolos e sem drenos, com muita umidade. Ao lado, foram observadas edificações de alta vulnerabilidade, com indicativos de movimento de massa e erosão e com distância nula da encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 2,620.72 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok