



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 1:22:55 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

16

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__16

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dr. Francisco Ferreira Martins, 257

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250130-163508.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250130-162638.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250130-162629.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único a jusante e encosta natural a montante

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Presença de blocos com dimensões de matacão na base de um deslizamento.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250130-162715.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250130-163523.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250130-162746.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Zonas de blocos**
- **Cicatrizes**
- **Não aplicavel**

Foto Zonas de blocos



1548b7c3-fbb7-4f84-a509-33cff357d528.jpg

Foto Cicatrizes



1548b7c3-fbb7-4f84-a509-33cff357d528.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foi observado um deslizamento na lateral do imóvel, com blocos em sua base.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250130-163531.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250130-162830.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No local foi observado um deslizamento na lateral do imóvel com presença de blocos na base, porém não ocorreu atingimento do imóvel. O imóvel apresenta vulnerabilidades média, além deste deslizamento não foi identificado nenhum outro sinal de instabilidade aparente.

GPS

Área analisada:

Area: 808.97 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok