



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 8:54:45 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_216

Setor:

20

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__20

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Pereira Lima 166

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250131-121400.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250131-121353.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único nos fundos do imóvel

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual previamente mobilizado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250131-120042.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250131-120053.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250131-121342.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250131-120145.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em janeiro de 2024, com atingimento de imóvel sem danos na estrutura do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250131-120204.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250131-121322.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de corte único com rua a montante, na qual o morador relata que em anos anteriores o talude recebia um aporte hídrico elevado, mas a tubulação da rua a montante foi trocada. Foi observado um deslizamento planar, com atingimento de imóvel porém sem dano a estruturas do imóvel. O deslizamento atingiu a varanda do morador, onde as vigas de madeira da varanda foram danificadas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,233.1 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250131-122441.jpg

Descrição da foto1

Visada do deslizamento por rua adjacente.