



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**27 de fev. de 2025 10:53:37**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Thaís Belloti Loureiro**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**TB**

Microbacia:

**MD\_Ipês\_352**

Setor:

**4**

Código do setor:

**MD\_Ipês\_352\_DS\_TB\_\_4**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Rua**

Endereço:

**Das Jabuticabeiras, número 2048**

Localidade:

**Ipês**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Foto\_acesso-20250227-140241.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**90**

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto\_cort\_mult-20250227-140249.jpg

Descrição do terreno:

**Cortes múltiplos em talude para assentamento de edificações de alta vulnerabilidade estrutural e precariedade de saneamento.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual espesso.**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250227-135449.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

**Meio**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**Nulo**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250227-135523.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Sim**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250227-140044.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto\_Trincas\_em\_moradias-20250227-135829.jpg



## Foto Trincas no terreno



Foto\_Trincas\_no\_terreno-20250227-135817.jpg

## Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrizes-20250227-135854.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250227-140206.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Duas cicatrizes de deslizamento similares, deflagradas na crista de talude de corte e sem impacto as edificações.**



Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250227-135552.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Lançamento de água servida em superfície**

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Fossa**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250227-135952.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Alto**

Número de moradias em risco:

**3**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor caracterizado por edificações de alta vulnerabilidade construídas a distâncias nulas de base de talude de corte. Foram observadas duas cicatrizes de deslizamentos aos fundos das edificações, além de trincas nas moradias e terrenos, feições erosivas e concentração de água/esgoto na base do talude, adentrando a edificação.**

GPS

Área analisada:

**Área: 679,03 Metros quadrados**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250227-135647.jpg

Descrição da foto1

**Observação de concentração de água/esgoto na base do talude, adentrando a edificação.**