



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 2:23:36 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

1

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

das Margaridas, número 45

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250225-172857.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250225-172832.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único com edificação junto a sua base, a cerca de 2 metros.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com a presença de blocos rochosos angulosos dispersos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250225-173213.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250225-172614.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250225-172812.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250225-173322.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250225-173107.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento deflagrado em meio ao talude, ocorrido em 2023, tendo o material mobilizado impactado a edificação (sem danos estruturais aparentes). Cicatriz parcialmente encoberta por vegetação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250225-173136.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250225-172911.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural construídas a cerca de 2 m de base de talude de corte. Observa-se a presença de uma cicatriz de deslizamento, ocorrida em 2023, sem danos aparentes a estrutura da moradia, além de feições erosivas.

GPS

Área analisada:

Area: 986.64 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok