



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 11:46:35 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_370

Setor:

1

Código do setor:

MD_Ipês_370_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

da Cascata, número 443

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-150542.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250226-145846.jpg

Descrição do terreno:

Taludes escalonados onde há assentamento de edificações; na base do talude a jusante da moradia, há um curso hídrico.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com trechos mais úmidos.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-145126.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-145053.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-145100.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-145250.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250226-145315.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250226-145011.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250226-145022.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-145002.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorrência de deslizamento em 2023 com desabamento de muro de cerca de 15 metros (relato do morador); nova edificação construída no trecho. Há outra cicatriz de deslizamento de menor porte na lateral da edificação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250226-144946.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-145512.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade estrutural construída em taludes escalonados com histórico de deslizamento pretérito que ocasionou o desabamento de muro limítrofe; nova estrutura de edificação foi contruída no trecho da ocorrência, descaracterizando cenário do ocorrido. Uma segunda cicatriz de deslizamento, de menor porte, foi observada na lateral da edificação e sem projeção para a mesma, além de feições erosivas e ângulos negativos no talude. Trinca no no pavimento da área externa foi identificada, evidenciando uma movimentação inicial no terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 418.55 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok