



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 12:01:45 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_370

Setor:

2

Código do setor:

MD_Ipês_370_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Das Tulipas, número 286

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-173745.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250226-173312.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com a realização de muro com suposta função de contenção.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-170315.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-150315.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-170305.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250226-170049.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250226-171559.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-170157.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Ocorrência de deslizamento a jusante de edificações que, segundo relato de moradores, ocorreu há 30 anos; cicatriz aparente e parcialmente vegetada. Há registro de um segundo deslizamento, de menor porte, na lateral de edificação mais a leste do setor.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250226-131607.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-170252.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com edificações de média vulnerabilidade estrutural construídas sobre taludes de corte, onde foi observado um muro com suposta função de contenção em reconstrução; acima deste, há registro de deslizamento pretérito, além da presença de trinca e descalçamento em muro, evidenciando uma movimentação no terreno. O trecho oeste do setor apresenta feição característica de deslizamento pretérito e que, segundo moradores locais, ocorreu a cerca 30 anos. Processos erosivos foram identificados em todo o trecho analisado.

GPS

Área analisada:

Area: 2,155.7 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250226-150252.jpg

Descrição da foto1

Visada de feição indicativa de deslizamento pretérito e que, segundo moradores, ocorreu a 30 anos. Feições erosivas também observadas neste trecho.

Foto2



Foto2-20250226-170232.jpg

Descrição da foto2

Visada lateral característica do setor com taludes de cortes e edificações construídas sobre os mesmos; dois trechos associados aos deslizamentos pretéritos aqui descritos.

