



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 10:17:02

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_106

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_106_MM_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Linha de trem

Endereço:

Maria da Glória Mexias, 150 - 170

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-132719.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250226-131847.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250226-131924.jpg

Descrição do terreno:

Encosta coberta por vegetação de porte alto no setor superior e gramíneas no inferior, próximo a base da casa.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-132028.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-132052.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-132121.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250226-132346.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250226-132402.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-132304.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de movimentos de massa no local, porém foram identificadas feições erosivas ativas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-132212.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor apresentou feições indicativas de instabilidade de terreno, apresenta alta vulnerabilidade das moradias e o acesso até as casas é feito por trilha. Há criança e idosos na casa. Em dias de chuva fortes e prolongadas há risco de deflagração de processos.

GPS

Área analisada:

Área: 2.906,42 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok