



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 11:14:56

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_106

Setor:

8

Código do setor:

MD_MartinsCosta_106_MM_TS__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Maria da Glória Mexias, 170

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Outros

Outros:

Ferrovia

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-141635.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250226-141716.jpg

Descrição do terreno:

Encosta íngreme, vegetada e com casas próximas. Não obtivemos acesso.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Não foi possível acessar os imóveis, o entorno foi observado solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-141731.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-141748.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-141806.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-141822.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Sem acesso.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-141902.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Não obtivemos acesso devido a ausência de moradores e à vegetação fechando o acesso da área.
Necessita voo de drone para uma análise mais assertiva.**

GPS

Área analisada:

Área: 1.512,58 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - Precisa de voo de drone